

Comunicazione importante ricevuta da Rottefella

Informazioni importanti per chi ha acquistato attacchi Rottefella nel 2020 e 2021

ROTTEFELLA®

Abbiamo avuto segnalazione di alcuni incidenti in cui la chiusura dell'attacco per skiroll non ha funzionato correttamente e ce ne rammarichiamo fortemente.

Rottefella ha ora sviluppato un nuovo blocco di sicurezza che bloccherà meccanicamente il meccanismo di apertura/chiusura pur continuando ad essere di facile utilizzo.



Consigliamo a tutti coloro che hanno acquistato attacchi Rottefella da sci e skiroll nel 2020 e 2021, di cambiare le maniglie esistenti con le nuove maniglie con il nuovo blocco di sicurezza.

Contattate il vostro rivenditore per ricevere il nuovo blocco di sicurezza e segui il video di istruzioni che ti aiuterà nella sostituzione delle nuove maniglie, che saranno presto disponibili.

Il nuovo blocco di sicurezza sarà presto disponibile. Nel frattempo, ti invitiamo a verificare se la chiusura «scatta» in posizione quando la blocchi. Il "clic" dovrebbe essere notevole quando si blocca e dovresti sentire una notevole resistenza quando lo apri.

Se non si sente un clic quando si blocca l'attacco, si consiglia, come ulteriore precauzione, di utilizzare fascette per cavi o nastro adesivo attorno alla maniglia in posizione di blocco. Vedere le informazioni di contatto di seguito.

Vedi qui per ulteriori dettagli:

https://www.dropbox.com/sh/f7r7hpok2qjucvy/AADUSnAVYeqyCMZdsV-_upuPa?dl=0

Contact info:

The US: Elan USA Corporation; info@elansports.com

Canada: Elan Sports Inc; cs@elansports.ca

Europe: Rottefella AS; support@rottefella.no



The new security lock works in the following way:

